

BLOK ELEKTROWNI JĄDROWEJ CHMIELNICKI ODŁĄCZONY OD SIECI

Blok nr 2 ukraińskiej Elektrowni Jądrowej Chmielnicki został odłączony od sieci energetycznej. Ma to na celu uszczelnienie powierzchni jednostki.

Informację taką podała spółka Energoatom. Według międzynarodowej skali INES zdarzenie to jest klasyfikowane jako "0" (poza skalą).

Poziom napromieniowania na terenie elektrowni nie uległ zmianie.

Zobacz także: [Polacy pomogą rozbudować elektrownię jądrową Paks?](#)